Protocole de diagnostic

Début de session: dimanche 8 octobre 2023 12:16:18

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Peugeot**
Modèle: **Partner I**
Année: **2003**

Informations sur le calculateur

System: **Diesel**
ECU Name: **WJY 1,9 Lucas DCN2**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro de pièce	9647423380
Numéro de logiciel	9650517880
Suffixe de version pièce	0304

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
12:16:18.297	**Lire les codes d'erreur**		
12:16:18.427	**Défauts enregistrés**		
	P0483	---	Défaillance du contrôle de rationalité du ventilateur de refroidissement
	P0704	---	Défaillance circuit d'entrée du contacteur d'embrayage
	P0102	---	Entrée basse circuit débit volume air ou massique
12:16:25.621	**Effacement défauts**		
12:16:26.194	**Effacement défauts - Fin**		
12:16:26.194	**Lire les codes d'erreur**		
12:16:26.323	**Défauts enregistrés**		
	P0483	---	Défaillance du contrôle de rationalité du ventilateur de refroidissement
	P0704	---	Défaillance circuit d'entrée du contacteur d'embrayage
	P0102	---	Entrée basse circuit débit volume air ou massique
12:16:37.696	**Effacement défauts**		
12:16:42.371	**Effacement défauts - Fin**		
12:16:42.372	**Lire les codes d'erreur**		
12:16:42.501	**Défauts enregistrés**		
	P0483	---	Défaillance du contrôle de rationalité du ventilateur de refroidissement
	P0704	---	Défaillance circuit d'entrée du contacteur d'embrayage
	P0102	---	Entrée basse circuit débit volume air ou massique
12:16:45.293	**Lire les codes d'erreur**		
12:16:45.414	**Défauts enregistrés**		
	P0483	---	Défaillance du contrôle de rationalité du ventilateur de refroidissement
	P0704	---	Défaillance circuit d'entrée du contacteur d'embrayage
	P0102	---	Entrée basse circuit débit volume air ou massique